

**/// BRAVILOR
BONAMAT**

LAITIÈRES



***Série HM
HCM***



Le goût et la qualité au cœur du monde



HM 510
pour chauffer le lait

HCM 510
pour chauffer le lait chocolaté

Laitières à bain-marie, pour une chauffe douce du lait

Les laitières à bain-marie de la série H(C)M de Bravilor Bonamat sont exécutées avec une double paroi inox emboutie sans soudure. La cuve intérieure est polie miroir et le chauffage du lait se fait au bain-marie à remplissage manuel. Le lait est donc monté en température sans qu'il brûle ou adhère à la paroi du container, un avantage pour le nettoyage. Le tube niveau démontable indique le niveau d'eau du bain-marie. Le mélangeur sert aussi d'indicateur de niveau du lait. Sur le modèle HCM, ce mélangeur est remplacé par un agitateur magnétique.

Les laitières HM et laitières-chocolatières HCM sont équipées d'un robinet anti-goutte à deux positions : par appui ou à écoulement continu. Selon le contenant à remplir, vous choisissez la position la plus adéquate. Ce robinet est étudié pour être facilement et intégralement nettoyé, pour une hygiène parfaite.

• Grande simplicité d'utilisation

Remplir manuellement la cuve du bain-marie, verser ensuite le lait dans la cuve, puis régler le thermostat de 30 à 85°C. Votre appareil s'occupe du reste.

Points forts

- Double paroi tout inox emboutie sans soudure
- Cuve intérieure polie miroir pour que le lait n'adhère pas
- Chauffe au bain-marie : le lait est chauffé sans brûler
- Température réglable de 30 à 85°C par thermostat de régulation à voyant lumineux
- Sécurité contre la chauffe à sec
- Tube verre niveau gradué pour le bain-marie
- Robinet anti-goutte à 2 positions nettoyable intégralement

Les laitières HM disposent de plus d'un mélangeur amovible qui sert aussi d'indicateur de niveau du lait. Sur la HCM, ce mélangeur est remplacé par un agitateur magnétique tournant en permanence au fond de la cuve pour un brassage parfait.

Détails techniques	HM 505	HM 510	HM 520	HCM 510
Réserve	5 L	10 L	20 L	10 L
Temps de chauffe	20 min.	25 min.	55 min.	25 min.
Alimentation électrique 230V~ 50/60Hz	2090W	2850W	2850W	2850W
Dimensions (Øxh) mm	210x423	290x438	377x458	290x438
Hauteur sous tirage	137 mm	139 mm	141 mm	139 mm

Nous recommandons

- *Renegite* Bravilor Bonamat pour détartrer
- *Cleaner* Bravilor Bonamat pour un nettoyage parfait

Votre distributeur Bravilor Bonamat

www.bravilor.com

Le goût et la qualité au cœur du monde